

Em 22 de fevereiro de 2016, foram visualizadas, conforme relatório específico, diversas quedas de forros no Setor Sul do estádio, oriundas de vazamentos de água de chuvas, nas seguintes áreas do citado setor: corredor fundo das concessões; banheiro feminino (visitante) e banheiro feminino Corinthians.

Na data de 11 de março de 2016, houve queda de parte do forro instalado próximo ao Portão C, com medida de 1,30 x 0,50cm. Em mesmo relatório, foi levantada a situação de risco iminente de queda de outro forro, neste caso, próximo ao Portão D, uma vez que este (forro) encontrava-se visivelmente danificado.

Por fim, em 12 de dezembro de 2016, foram relatados outros espaços da Arena Corinthians que sofrem com infiltrações sempre que se iniciam as chuvas, sendo que em parte deles identificam-se reflexos problemáticos em forros. É motivo de alerta e grande preocupação o fato de terem sido listados e fotografados locais em que já houveram quedas anteriormente, o que induz se tratar de problema recorrente e não sanado em sua origem ou causa. Afinal, no relatório produzido na data supracitada, observam-se infiltrações nos forros da área oeste parte externa, entre os portões B e C, rampa de acesso loja da Nike; área Sul, nível 03, corredor atrás das concessões; área Sul, banheiro feminino da torcida visitante e; área Norte, nível 03, corredor atrás das concessões de alimentação.

#### **4.8. Deslocamentos/Descolamentos e Quedas de Placas de Mármore e Granito**

Os primeiros casos de deslocamentos/descolamentos e quedas de placas de mármore e/ou granito na Arena Corinthians surgiram, conforme relatório da operação da Arena Corinthians, no final do ano 2013, tendo sido verificados novos casos durante todos os anos subsequentes até 2016, consoante descrito em novos relatórios com imagens fotográficas.

Novamente, a exemplo de outras potenciais falhas de obra anteriormente especificadas, o problema afetou inúmeras áreas e setores do estádio, resultando na produção de considerável número de relatórios e preocupação quanto à origem do problema e à possibilidade de ocorrência de novas situações análogas, incumbindo à área específica da Auditoria de Engenharia contratada pelo Clube o aprofundamento do tema.